

# 巴彦县龙江环保治水有限公司

## 2021 年第四季度环境行为报告书

### 一、企业概况

龙江环保集团股份有限公司于 2018 年 6 月份开工建设巴彦县兴隆污水处理厂，现由巴彦县龙江环保治水有限公司运营。巴彦县兴隆污水处理厂位于巴彦县北部的兴隆镇，主要处理兴隆镇及兴隆林业局城镇生活污水。

巴彦县兴隆污水处理厂近期工程设计日处理能力为 10000m<sup>3</sup> 出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中的一级 A 标准要求。污水处理工艺：A<sup>2</sup>O 活性污泥法，工艺流程为污水→粗格栅及污水提升泵房→细格栅→生化池→二沉池→深度处理及紫外线消毒间→龙须沟。污泥工艺流程为：生化池→污泥储池→污泥脱水间→巴彦县生活垃圾填埋场，采用紫外线消毒方式。

### 二、企业基本信息情况

单位名称	巴彦县龙江环保治水有限公司		
统一社会信用代码	91230126NA1BCNQG3U(1-1)		
单位地址	巴彦县兴隆镇振兴街中兴广场名苑小区 5 号楼自东向西东单元 1-2 层西屋	中心经度坐标	127° 6' 32"
法人代表	于喜波	中心纬度坐标	46° 26' 5"
所属行业	城镇污水处理厂	厂区面积	31984.77m <sup>3</sup>
设计处理量	10000m <sup>3</sup> /d	废水排放口数	1 个
运营开始时间	2019 年 7 月 18 日	负责人	林筠帏
处理工艺	A <sup>2</sup> O 工艺	联系电话	13945364266

### 三、第四季度企业设施运行及污染物排放情况

项号	参数	日平均浓度限值	
		进水	出水
1	化学需氧量 (COD <sub>cr</sub> )	180	23
2	悬浮物 SS	191	4
3	氨氮 (以 N 计)	16.7	0.43
4	总氮 (以 N 计)	21.1	8.22
5	总磷	4.26	0.31

巴彦县龙江环保治水有限公司 2021 年第四季度运行 92 天, 处理污水 872233m<sup>3</sup>, 污泥产生量 679.35m<sup>3</sup>。

### 四、企业污染设施建设和运行情况

巴彦县龙江环保治水有限公司目前污染防治设施运行正常。

### 五、企业突发环境事件应急预案

在编制的《突发事件应急预案》中全面分析本单位各个生产环节中存在的危险因素, 确定可能发生的事故类型和危害程度, 编制《风险评估报告》, 根据危险源和危害程度, 制定相应的防止措施。

全面分析公司人员层次结构, 客观评价本公司应急能力, 建立完善的应急体系和应急处置方案, 细化各种应急情况下的应急措施, 定期进行预案培训和演练。

本预案已通过巴彦县环境保护局备案。

### 六、企业环境信息公开情况

已公示

巴彦县龙江环保治水有限公司

2022年1月1日

